



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΔΑΜ:
ΑΡ.ΠΡΩΤ :
ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΒΚΡ 790, ΒΚΡ 789, ΧΜΙ 61, ΖΙΑ 475 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΒΝ 4048 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η υπό αριθμό κυκλοφορίας ΒΚΡ 790 υπηρεσίας ύδρευσης, δίτροχη μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης. Ρυμουλκήθηκε στο δημοτικό συνεργείο όπου διαπιστώθηκε βλάβη στο σύστημα εκκίνησης και στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης. Απαιτείται η αντικατάσταση του συσσωρευτή (μπαταρία) ονομαστικής τάσης 12V και χωρητικότητας 6Ah, αντικατάσταση του αναφλεκτήρα (μπουζί), αντικατάσταση του εκκινήτη (μίζα), αντικατάσταση της αλυσίδας κίνησης οπίσθιου τροχού και γρανάζια. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι χρήζουν αντικατάστασης τα επίσωτρα (ελαστικά διαστάσεων 250/17 - 275/17 αντίστοιχα) τύπου tube type (αεροθάλαμοι 250/17 - 275/17) της μοτοσικλέτας λόγω εκτεταμένων φθορών στο πέλαμα τους, αντικατάσταση της αλυσίδας (καδένα εκκεντροφόρου) κινητήρα για λόγους βελτιωμένου χρονισμού, αντικατάσταση των υλικών τριβής (τακάκια) του εμπρόσθιου τροχού. Επίσης, απαραίτητο είναι να αντικατασταθεί το πολύτυπο λιπαντικό έλαιο του κινητήρα με ιξώδες 20w50, λόγω πιθανής ύπαρξης μικροσωματιδίων μετάλλου στην ελαιολεκάνη του κινητήρα. Η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και η επισκευή της αιφνίδιας βλάβης, προτείνεται όπως ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργείο επισκευής δίκυκλων μοτοσικλετών, που διαθέτει τον μηχανολογικό εξοπλισμό (εργαλεία ρύθμισης και χρονισμού κινητήρα) καθώς δεν διαθέτει τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό το Δημοτικό Συνεργείο. Τα ελαστικά της μοτοσικλέτας δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ετήσια μελέτη προμήθειας επισώτρων του Δήμου Αίγινας.

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να εξασφαλίσει την άρτια λειτουργία.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας και οι απαιτούμενες εργασίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:

CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
34411000-1	Μέρη και εξαρτήματα μοτοσυκλετών
50115100-5	Υπηρεσίες επισκευής μοτοσυκλετών

Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών

Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια ή OEM (OriginalEquipmentManufacturers),

24REQ014515030 2024-04-02

καινούργια, αμεταχειρίστα, θα συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος και θα αφορούν στην αποκατάσταση των προαναφερθέντων βλαβών.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός υλικών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΒΚΡ 790 CPV 34411000-1					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΜΟ- ΝΑΔΑ ΜΕ-ΤΡΗ- ΣΗΣ	ΠΟΣ Ο- ΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΜΠΟΥΖΙ	ΤΕΜ	1	4,03	4,03
2	ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΣΕΤ	ΤΕΜ	1	27,42	27,42
3	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣ 250/17	ΤΕΜ	1	34,68	34,68
4	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ 275/17	ΤΕΜ	1	37,10	37,10
5	ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΕΜΠΡΟΣ 250/17	ΤΕΜ	1	4,84	4,84
6	ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΙΣΩ 275/17	ΤΕΜ	1	4,84	4,84
7	ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ	ΤΕΜ	1	4,03	4,03
8	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΟΤΟ 20W-50	ΛΙΤΡΟ	5	9,68	58,06
9	ΡΑΟΥΛΟ ΚΑΔΕΝΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡ.	ΤΕΜ	1	16,13	16,13
10	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ	ΤΕΜ	1	9,68	9,68
11	ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ	ΤΕΜ	1	32,26	32,26
12	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΤΑΝΤ	ΤΕΜ	1	25,81	25,81
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ					258,87
Φ.Π.Α. 24%					62,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					321,00

Κ.Α: 25.6671.01

Προδιαγραφές εργασιών

Αφαίρεση πλαστικών καλυμμάτων, αποσύνδεση πίπας μπουζί, αφαίρεση φθαρμένου μπουζί, αφαίρεση λυχνίας εμπρός, αφαίρεση εμπρός και πίσω τροχού, αφαίρεση τακακίων και σιαγόνων, αφαίρεση αλυσίδας και γραναζιών κίνησης, αφαίρεση φθαρμένων αεροθαλάμων, αφαίρεση φθαρμένων ελαστικών, αφαίρεση ελατηρίου στάντ, αφαίρεση λαδιού, αφαίρεση καπακιού πηνίων, αφαίρεση βολάν και καπακιών εκκεντροφόρου, αφαίρεση γραναζιού εκκεντροφόρου, αφαίρεση ράουλου καδένας εκκεντροφόρου, καθαρισμός τοποθέτηση καινούργιων ανταλλακτικών και ελαίου, τοποθέτηση πλαστικών καλυμμάτων, έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός κόστους εργασιών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΚΡ 790 CPV 50115100-5				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	1	157,26	157,26
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ				157,26
Φ.Π.Α. 24%				37,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				195,00

Κ.Α: 25.6263.01

Η υπό αριθμό κυκλοφορίας ΒΚΡ 789, υπηρεσίας ύδρευσης Δίτροχη μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης. Ρυμουλκήθηκε στο Δημοτικό Συνεργείο όπου διαπιστώθηκε βλάβη στο σύστημα ανάφλεξης και στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων. Απαιτείται η αντικατάσταση του αναφλεκτήρα (μπουζί) και της εξάτμισης λόγω διάτρησης του σιγαστήρα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι χρήζουν αντικατάσταση των επισώτρων

24REQ014515030 2024-04-02

(250/17 - 275/17 αντίστοιχα) τύπου tube type (αεροθάλαμοι 250/17 - 275/17) της μοτοσικλέτας λόγω εκτεταμένων φθορών στο πέλμα τους, αντικατάσταση του ράουλου της αλυσίδας (ράουλο καδένας εκκεντροφόρου) κινητήρα για λόγους βελτίωσης και ρύθμισης χρονισμού, αντικατάσταση των υλικών τριβής (τακάκια) του εμπρόσθιου τροχού και των σιαγόνων του οπίσθιου τροχού λόγω εκτεταμένης φθοράς, αντικατάσταση του ελικοειδούς ελατηρίου του πλαϊνού στηρίγματος της μοτοσικλέτας λόγω θραύσης. Επίσης, απαραίτητο είναι να αντικατασταθεί το πολύτυπο λιπαντικό έλαιο του κινητήρα με ιξώδες 20w50, λόγω πιθανής ύπαρξης μικροσωματιδίων μετάλλου στην ελαιολεκάνη του κινητήρα. Η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και η επισκευή της αιφνίδιας βλάβης, προτείνεται όπως ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργείο επισκευής δίκυκλων μοτοσικλετών, που διαθέτει τον μηχανολογικό εξοπλισμό (εργαλεία ρύθμισης και χρονισμού κινητήρα) καθώς δεν διαθέτει τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό το Δημοτικό Συνεργείο. Τα ελαστικά της μοτοσικλέτας δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ετήσια μελέτη προμήθειας επισώτρων του Δήμου Αίγινας.

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να εξασφαλίσει την άρτια λειτουργία.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας και οι απαιτούμενες εργασίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:

CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
34411000-1	Μέρη και εξαρτήματα μοτοσυκλετών
50115100-5	Υπηρεσίες επισκευής μοτοσυκλετών

Ενδεικτικός προϋπολογισμός υλικών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΒΚΡ 789 CPV 34411000-1					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΜΟ-ΝΑΔΑ ΜΕ-ΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ - ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ -ΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΜΠΟΥΖΙ	TEM	1	4,03	4,03
2	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣ 250/17	TEM	1	34,68	34,68
3	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ 275/17	TEM	1	37,10	37,10
4	ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΕΜΠΡΟΣ 250/17	TEM	1	4,84	4,84
5	ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΙΣΩ 275/17	TEM	1	4,84	4,84
6	ΕΞΑΤΜΙΣΗ	TEM	1	52,42	52,42
7	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΟΤΟ 20W-50	ΛΙΤΡΟ	5	9,68	48,39
8	ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ	TEM	1	9,68	9,68
9	ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ	TEM	1	6,45	6,45
10	ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΣΕΤ	TEM	1	27,42	27,42
11	ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ	TEM	1	4,03	4,03
12	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΤΑΝΤ	TEM	1	1,61	1,61
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ					235,48
Φ.Π.Α. 24%					56,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					292,00

Κ.Α: 25.6671.01

Προδιαγραφές εργασιών

Αφαίρεση πλαστικών καλυμμάτων, αποσύνδεση πίπας μπουζί, αφαίρεση φθαρμένου μπουζί, αφαίρεση λυχνίας εμπρός, αφαίρεση εμπρός και πίσω τροχού, αφαίρεση τακακίων και σιαγόνων, αφαίρεση αλυσίδας και γραναζιών κίνησης, αφαίρεση φθαρμένων

24REQ014515030 2024-04-02

αεροθαλάμων, αφαίρεση φθαρμένων ελαστικών, αφαίρεση ελατηρίου στάντ, αφαίρεση εξάτμισης, καθαρισμός, τοποθέτηση καινούργιων ανταλλακτικών και ελαίου, τοποθέτηση πλαστικών καλυμμάτων, έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός κόστους εργασιών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΚΡ 789 CPV 50115100-5				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	1	72,58	72,58
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ				72,58
Φ.Π.Α. 24%				17,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				90,00

Κ.Α: 25.6263.01

Η υπό αριθμό κυκλοφορίας ΧΜΙ 61, υπηρεσίας καθαριότητας, Δίτροχη μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης. Ρυμουλκήθηκε στο Δημοτικό Συνεργείο όπου διαπιστώθηκε βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα της μοτοσικλέτας. Απαιτείται η αντικατάσταση του πολλαπλασιαστή λόγω βλάβης του επαγωγικού πηνίου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι χρήζουν αντικατάσταση το οπίσθιο επίσωτρο τύπου Tubeless διαστάσεων 110/70/16. Επίσης απαραίτητο είναι να αντικατασταθεί το πολύτυπο λιπαντικό έλαιο του κινητήρα με ιξώδες 20w50, λόγω πιθανής ύπαρξης μικροσωματιδίων μετάλλου στην ελαιολεκάνη του κινητήρα. Η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και η επισκευή της αιφνίδιας βλάβης, προτείνεται όπως ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργείο επισκευής δίκυκλων μοτοσικλετών, που διαθέτει τον μηχανολογικό εξοπλισμό (εργαλεία ρύθμισης και χρονισμού κινητήρα και ακριβής μέτρησης επαγωγικού πηνίου) καθώς δεν διαθέτει τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό το Δημοτικό Συνεργείο. Τα ελαστικά της μοτοσικλέτας δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ετήσια μελέτη προμήθειας επισώτρων του Δήμου Αίγινας.

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να εξασφαλίσει την άρτια λειτουργία.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας και οι απαιτούμενες εργασίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:

CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
34411000-1	Μέρη και εξαρτήματα μοτοσυκλετών
50115100-5	Υπηρεσίες επισκευής μοτοσυκλετών

Ενδεικτικός προϋπολογισμός υλικών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΧΜΙ 61 CPV 34411000-1					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΜΟ-ΝΑΔΑ ΜΕ-ΤΡΗ-ΣΗΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-ΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ	ΤΕΜ	1	62,90	62,90
2	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΟΤΟ 20W-50	ΛΙΤΡΟ	1	9,68	9,68
3	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ 110/70/16	ΤΕΜ	1	72,58	72,58
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ					145,16
Φ.Π.Α. 24%					34,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					180,00

Κ.Α: 20.6671.01

Προδιαγραφές εργασιών

Αφαίρεση πλαστικών καλυμμάτων, αποσύνδεση πολλαπλασιαστή, αφαίρεση λιπαντικού, αφαίρεση τροχού πίσω, αφαίρεση ελαστικού πίσω, καθαρισμός, τοποθέτηση καινούργιων ανταλλακτικών και ελαίου, τοποθέτηση πλαστικών καλυμμάτων, έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός κόστους εργασιών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΜΙ 61 CPV 50115100-5				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	1	32,26	32,26
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ				32,26
Φ.Π.Α. 24%				7,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				40,00

Κ.Α: 20.6263.01

Η υπό αριθμό κυκλοφορίας ΖΙΑ 475, υπηρεσίας καθαριότητας, Δίτροχη μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης. Ρυμουλκήθηκε στο Δημοτικό Συνεργείο όπου διαπιστώθηκε βλάβη στο σύστημα διανομής καυσίμου και συγκεκριμένα στο σύστημα μετάδοσης του εκκεντροφόρου άξονα. Απαιτείται η αντικατάσταση της καδένας του εκκεντροφόρου άξονα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι χρήζουν αντικατάσταση τα επίσωτρα (ελαστικά 250/17 - 275/17 αντίστοιχα) τύπου tube type (αεροθάλαμοι 250/17 - 275/17) της μοτοσικλέτας λόγω εκτεταμένων φθορών στο πέλμα τους το οπίσθιο επίσωτρο τύπου Tubeless διαστάσεων 110/70/16. Επίσης απαραίτητο είναι να αντικατασταθεί το πολύτυπο λιπαντικό έλαιο του κινητήρα με ιξώδες 20w50, λόγω πιθανής ύπαρξης μικροσωματιδίων μετάλλου στην ελαιολεκάνη του κινητήρα, και η αλυσίδα με τα παρελκόμενα γρανάζια του συστήματος μετάδοσης της κίνησης. Θα πρέπει να αντικατασταθούν τα υλικά τριβής (τακάκια) των τροχών, αντικατάσταση της βαλίτσας (μπαγκαζιέρα) λόγω βλάβης του μηχανισμού κλειδώματος, και αντικατάσταση λαμπτήρα φώτων διασταύρωσης. Η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και η επισκευή της αιφνίδιας βλάβης, προτείνεται όπως ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργείο επισκευής δίκυκλων μοτοσικλετών, που διαθέτει τον μηχανολογικό εξοπλισμό (εργαλεία ρύθμισης και χρονισμού κινητήρα) καθώς δεν διαθέτει τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό το Δημοτικό Συνεργείο. Τα ελαστικά της μοτοσικλέτας δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ετήσια μελέτη προμήθειας επισώτρων του Δήμου Αίγινας.

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να εξασφαλίσει την άρτια λειτουργία.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας και οι απαιτούμενες εργασίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:

CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
34411000-1	Μέρη και εξαρτήματα μοτοσυκλετών
50115100-5	Υπηρεσίες επισκευής μοτοσυκλετών

Ενδεικτικός προϋπολογισμός υλικών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΖΙΑ 475 CPV 34411000-1					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΜΟ- ΝΑΔΑ ΜΕ-ΤΡΗ- ΣΗΣ	ΠΟΣΟ - ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ -ΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣ 250/17	ΤΕΜ	1	34,68	34,68
2	ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ 275/17	ΤΕΜ	1	37,10	37,10
3	ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΕΜΠΡΟΣ 250/17	ΤΕΜ	1	4,84	4,84
4	ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΙΣΩ 275/17	ΤΕΜ	1	4,84	4,84
5	ΛΑΜΠΑ ΕΜΠΡΟΣ	ΤΕΜ	1	4,03	4,03
6	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΟΤΟ 20W-50	ΛΙΤΡΟ	4	9,68	38,71
7	ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΣΕΤ	ΤΕΜ	1	27,42	27,42
8	ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ	ΤΕΜ	1	36,29	36,29
9	ΚΑΔΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ	ΤΕΜ	1	16,13	16,13
10	ΦΛΑΝΤΖΑ	ΤΕΜ	1	2,42	2,42
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ					206,45
Φ.Π.Α. 24%					49,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					256,00

Κ.Α: 20.6671.01

Προδιαγραφές εργασιών

Αφαίρεση πλαστικών καλυμάτων, αφαίρεση λυχνίας εμπρός, αφαίρεση εμπρός και πίσω τροχού, αφαίρεση τακακίων και σιαγόνων, αφαίρεση αλυσίδας και γραναζιών κίνησης, αφαίρεση φθαρμένων αεροθαλάμων, αφαίρεση φθαρμένων ελαστικών, αφαίρεση ελατηρίου σταντ, αφαίρεση λαδιού, αφαίρεση καπακιού πηνίων, αφαίρεση βολάν και καπακίων εκκεντροφόρου, αφαίρεση γραναζιού εκκεντροφόρου, αφαίρεση ράουλων καδένας εκκεντροφόρου, αφαίρεση καδένας εκκεντροφόρου, καθαρισμός τοποθέτηση καινούργιων ανταλλακτικών και ελαίου, τοποθέτηση πλαστικών καλυμμάτων, έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός κόστους εργασιών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΖΙΑ 475 CPV 50115100-5				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	1	64,52	64,52
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ				64,52
Φ.Π.Α. 24%				15,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				80,00

Κ.Α: 20.6263.01

Το υπό αριθμό κυκλοφορίας YBN 4048 δίτροχο μοτοποδήλατο υπηρεσίας ύδρευσης, εργοστασίου κατασκευής PIAGGIO, τύπου ZIP ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης. Ρυμουλκήθηκε στο Δημοτικό Συνεργείο όπου διαπιστώθηκε βλάβη στο σύστημα εκκίνησης

24REQ014515030 2024-04-02

και τροφοδοσίας καυσίμου. Απαιτείται η αντικατάσταση του συσσωρευτή (μπαταρία) ονομαστικής τάσης 12V και χωρητικότητας 6Ah, αντικατάσταση του αναφλεκτήρα (μπουζί), εξαγωγή του εξαεριωτήρα (καρμπυρατέρ) με καθαρισμό του και ρύθμιση στροφών στο ζιγκλέρ, αντικατάσταση του οπίσθιου ελαστικού διαστάσεων 3.50-10 καθώς έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του σύμφωνα με την ημερομηνία παρασκευής του. Η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών και η επισκευή της αιφνίδιας βλάβης, προτείνεται όπως ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργείο επισκευής δίκυκλων μοτοσυκλετών, που διαθέτει τον μηχανολογικό εξοπλισμό (εργαλεία ρύθμισης καρμπυρατέρ) καθώς δεν διαθέτει τον απαιτούμενο τεχνολογικό και εργαλειακό εξοπλισμό το Δημοτικό Συνεργείο.

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να εξασφαλίσει την άρτια λειτουργία.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας και οι απαιτούμενες εργασίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:

CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
34411000-1	Μέρη και εξαρτήματα μοτοσυκλετών
50115100-5	Υπηρεσίες επισκευής μοτοσυκλετών

Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών

Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια ή OEM (Original Equipment Manufacturers), καινούργια, αμεταχειρίστα, θα συμφωνούν με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματος και θα αφορούν στην αποκατάσταση των προαναφερθέντων βλαβών.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός υλικών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΥΒΝ 4048 CPV 34411000-1					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΜΟ-ΝΑΔΑ ΜΕ-ΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-ΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΜΠΟΥΖΙ	TEM	1	4,03	4,03
2	ΕΛΑΣΤΙΚΟ 3.50-10	TEM	1	36,29	36,29
3	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	TEM	1	28,23	28,23
4	ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ	TEM	1	29,84	29,84
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ					98,39
Φ.Π.Α. 24%					23,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					122,00

Κ.Α: 25.6671.01

Προδιαγραφές εργασιών

Αφαίρεση πλαστικών καλυμμάτων, αποσύνδεση πίπας μπουζί, αφαίρεση φθαρμένου μπουζί, αφαίρεση οπίσθιου τροχού, αφαίρεση φθαρμένου ελαστικού, αφαίρεση συσσωρευτή, τοποθέτηση καινούργιων ανταλλακτικών, αποσύνδεση καρμπυρατέρ, αποσυναρμολόγηση, καθαρισμός, συναρμολόγηση, τοποθέτηση καινούργιας εισαγωγής

24REQ014515030 2024-04-02

και καρμπυρατέρ, ρύθμιση καρμπυρατέρ με τον κινητήρα σε λειτουργία, έλεγχος για διαρροή καυσίμου, τοποθέτηση πλαστικών καλυμμάτων, έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός κόστους εργασιών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΒΝ 4048 CPV 50115100-5				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	1	56,45	56,45
			ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ	56,45
			Φ.Π.Α. 24%	13,55
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	70,00

Κ.Α: 20.6263.01

Η επιτροπή οχημάτων που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 102/2024 απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ:ΡΚΓΛΩ68-4ΓΡ) προσκόμισε ενδεικτική οικονομική προσφορά από αρμόδιο εξειδικευμένο προμηθευτή και επισκευαστή μοτοσυκλετών για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της δαπάνης για το σύνολο των προαναφερθέντων μοτοσυκλετών.

ΥΛΙΚΑ	ΒΚΡ 790	ΒΚΡ 789	ΧΜΙ 61	ΖΙΑ 475	ΥΒΝ 4048	ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)	258,87	235,48	145,16	206,45	98,39	944,35
ΦΠΑ 24% (€)	62,13	56,52	34,84	49,55	23,61	226,65
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)	321,00	292,00	180,00	256,00	122,00	1171,00
ΕΡΓΑΣΙΑ	ΒΚΡ 790	ΒΚΡ 789	ΧΜΙ 61	ΖΙΑ 475	ΥΒΝ 4048	ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)	157,26	72,58	32,26	64,52	56,45	383,06
ΦΠΑ 24% (€)	37,74	17,42	7,74	15,48	13,55	91,94
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)	195,00	90,00	40,00	80,00	70,00	475,00

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
	ΥΛΙΚΑ (€)	ΕΡΓΑΣΙΑ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)	944,35	383,06	1.327,42
ΦΠΑ 24% (€)	226,65	91,94	318,58
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)	1.171,00	475,00	1.646,00

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2024 όπου υπάρχει ειδική πίστωση γραμμένη στους Κ.Α. 25.6671.01 και 25.6263.01, 20.6671.01 και 20.6263.01

24REQ014515030 2024-04-02

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Αίγινα, 2 Απριλίου 2024Ο
Συντάξας



Καρνάβας Δημήτριος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αίγινα, 2 Απριλίου 2024
Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας



Ταλέβη Αγγέλα
Αρχιτέκτων Μηχανικός